

ПАСПОРТ
Готовності Комунального закладу
«Боровківська СЗШ І-ІІІ ст.»
до роботи в опалювальний період 2020/2021 року

За адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район,
с. Боровківка, вул. Шкільна, 2

Комісія в складі:

Голова - директор школи

А.А. Вовк

Члени комісії:

Голова профспілкової організації школи

Л.П. Чернега

Відповідальний за роботу газового обладнання

Л.С. Крайнік

Кочегар школи

М.Ю. Кукла

Провели огляд приміщення школи для визначення його готовності до експлуатації в зимових умовах і встановили:

Приміщення школи має загальну площу 1763,4 кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі _ 1500 кв.м, матеріал покрівлі шифер
2. Наявність і стан парпетних огорож відсутні
3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парпетів прилягають
4. Наявність дір і свищів у покрівлі відсутні
5. Стан фальців і гребенів задовільний
6. Стан покриття покрівлі задовільний
7. Наявність сміття на даху та у жолобах відсутнє
8. Стан водостічних труб непередбачені

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття дерев'яний, оброблений протипожежним розчином
2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення- товщина теплоізоляції 40мм, стан задовільний
3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення - відсутнє
4. Кількість слухових вікон 134, з яких обладнано жалюзійними ґратами 21 шт.
5. Наявність витяжок із горища на дах- витяжки наявні в необхідній кількості
6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття) вхідні двері на горище є, прилягають щільно.

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин стан парадних дверей задовільний, наявні доводчики
2. Наявність і стан подвійних віконних рам подвійні рами замінені на енергозберігаючі на 100%
3. Справність засклення цілісність скляних шибок не порушена
4. Стан перил і поручнів не передбачені

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску підвал відсутній
2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму продухів у зовнішніх стінах стан зовнішніх стін задовільний
3. Стан підвалу (затоплюваність, захаращеність) і його використання
4. Стан трубопроводів, що проходять у підвалі (ревізії, з'єднання, опалення) задовільний
5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього наявність лічильника GPOS 5 у доступному місці

5. Інженернеобладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу (безперебійність подачі води, справність водопідкачок) задовільний
2. Стан внутрішньої каналізації задовільний
3. Стан мереж гарячого водопостачання наявне автономне гаряче водопостачання харчоблоку та у внутрішньому туалеті для миття рук
4. Стан мереж центрального опалення (забезпечення обігрів у всіх приміщень) задовільний
5. Стан внутрішньобудинкових електричних мереж (відповідність категорії з надійності електропостачання та навантажень абонентів технічним параметрам внутрішньобудинкових мереж), комутаційних апаратів та апаратів захисту, забезпечення електроосвітленням номерного ліхтаря, аличного проїзду, місця установлення сміттєзбірників, усіх вхідних дверей, сходових кліток, горщик і підвалів задовільний
6. Утеплення всіх трубопроводів, що проходять у неопалювальних приміщеннях подача топочна-приміщення школи утеплена теплоізоляційними матеріалами
7. Стан місцевої котельні або теплоцентру задовільний
8. Очистка димових і вентиляційних каналів виконана

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість прибиральної площі вулиці і подвір'я 1200 кв.м., заготовленого піску для підсипання під час ожеледі 1 куб.м (норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).
2. Даний будинок обслуговує 1 двірник
Мають в наявності у справному стані:
скребки 5 шт.
лопати 4 шт.
ломи 0 шт.
мітли 4 шт.
3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами 10 відер
4. Наявність і стан протипожежного інвентарю (багри, сокири, вогнегасники і т.ін.) наявні
вогнегасники в кількості 9 шт., наявний багор

7. Дитячі майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків
 2. Підготовка до зими зелених насаджень (підгортання, утеплення стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.) зелені насадження до зими підготовлені
 3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки
 4. Стан територій на подвір'ї:
а) асфальтоване покриття задовільне
б) сад дерева обрізані, обкопані
в) клумби прибрані
- На підставі наведених даних комісія вважає, що приміщення підготовлене до експлуатації в зимових умовах
Паспорт складено в трьох примірниках.

Голова комісії директор школи
Члени комісії:
Голова профспілкової організації школи
Відповідальний за роботу газового обладнання
Кочегар школи

А.А Вовк
Л.П Чернега
Л.С.Крайнік
М.Ю.Кукла

Особливі зауваження:
